

INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La portería defectuosa se encuentra en el campo de fútbol sala y es la más alejada del edificio principal de las escuelas. Las uniones soldadas de la portería han comenzado a oxidarse aunque no han afectado a la integridad estructural de la portería. Sería conveniente limpiar el óxido y aplicar un tratamiento protector para evitar que se degrade más y pueda terminar siendo peligroso.

La canasta defectuosa se encuentra en el campo de baloncesto y está situada junto al gimnasio. La oxidación de las uniones se encuentra en un estado muy avanzado. Ha comenzado a fisurarse la unión de la canasta con el sistema de contrapesos, por lo que hay un riesgo alto de que rompa y vuelque.

Azagra a 15 de junio de 2009

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: Julio Cesar Medina Pandiani

DNI: 12345678 C

Cargo: Jefe de instalaciones del Ayuntamiento

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA
INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: M^a Dolores Hernández Fernández

DNI: 12345678C

Cargo: Directora del centro

